



### Dumpen Aappilattoq.

Oversigtsfoto som viser områderne:

- Område 2.
- Område 3.
- Område 4.
- Område 1.
- Afbrændingsplads.



### Forbrænding.

Set fra Sydvest mod natrenovationsrampe og forbrændingen.





### Adgang til Dump.

Set fra Syd ved adgang til dump. Smal kørsel som fortsætter forbi dumpen og mod Heliporten.



### Beboelse nær Dump.

Klods op af dumpen er der bebyggelser.

Affald ophobet på skrænten som er svært tilkommeligt.







Område 3.

Elektronikskrot blandet med køretøjer.

Placeret langs vejen bag forbrændingen.



Område 3.

Samme foto dog med baggrund. Området som skulle være til elektronikaffald er blandet med køretøjer og andet affald.

Tydelig tegn på manglende sortering af affald.





Nærmeste beboelser.

Blandet affald.

Set fra område 3 mod Syd.



Forbrændingen set fra Nord.

Forbrændingen er nedbrændt og anvendes ikke til afbrænding.

Område 1 og 4 kan skimtes på højre side af forbrændingen, herefter skråner det mod havet.







Område 4 og 1.

Blandet affald.

Foto set fra syd mod Nordøst.



Område 1 nyt skrotplads.

Set fra Nord mod syd ved område øst for afbrændingsplads.



Smal kørespor.

Forbrændingen ses mod syd og område 2 er dominerende mht. affaldsmængder.





Område 1  
Natrenovationsrampe.

Natrenovation på fjeldskrænt  
skaber lugt og andre problemer.



Afbrændingsplads.

Tæt på heliport. Set mod vest.




Afbrændingsplads.

Set fra syd.







Figur 1 Deponeringsområder på dumpen i Aappilattoq